

# Fotodokumentation



Familie Pally



Haus in Port

# Ist-Zustand mit Sicherung und Risse im Innern des Hauses aufgrund der Setzungen

